

3. Caratteristiche e stato di conservazione

Epoca / Periodo storico

XIV SECOLO

Materiali principali

PIETRA SEPIA

Stato attuale

☐ Ottimo ☒ Buono ☐ Mediocre ☐ Pessimo

Accessibilità

☒ Sempre accessibile ☐ Orari limitati
☐ Solo su richiesta ☐ Non accessibile

4. Utilizzo e fruizione

Uso attuale

Eventi / attività collegate

Frequenza visitatori

☐ Alta ☐ Media ☐ Bassa

5. Documentazione

Fonti storiche consultate

Foto allegate

☒ Sì (n. 2) ☐ No

6. Contatti utili

Proprietario / Ente gestore

Referente

Telefono

Email

7. Note aggiuntive

Suggerimenti per l'operatore:

- Usare questa scheda in copia cartacea o digitale per ogni bene rilevato.
- Assegnare a ogni scheda un codice univoco (es. SCU-GT-001).
- Per beni immateriali, raccogliere anche testimonianze, foto e audio.

Scheda di Censimento – Patrimonio Culturale

Progetto SCU: "La promozione del patrimonio storico, artistico e culturale del centro-nord Italia"

Operatore volontario: GABRIELE TARPARELLI

Progressivo codifica. SCU-GT-014

Data rilevazione: 27/03/25

Località: MONTEGADDIONE

Campo

Dati / Spazio compilazione

1. Informazioni di base sul bene

Nome del bene

PARTI DI ARCO ACUTO

Tipologia

☐ Monumento storico ☐ Edificio religioso

☐ Palazzo civile ☐ Area archeologica

☐ Area archeologica ☐ Opera d'Arte

☐ Museo / raccolta museale

☐ Tradizione / evento immateriale

☒ Altro: _____

Indirizzo / localizzazione

PIAZZA DELLA LIBERTÀ

2. Descrizione sintetica

(Breve testo:)

PARTI DI ARCO ACUTO

INGLOBATI NELLA

MURATURA